



## 第六代高温计

配置充电座 以及调试座

行列机必备的工具

- 提升的设计
- 操作界面让使用更轻松
- 温度读取反应速度更快



- 颜色调节和背光灯设置
  - \* 绿色=温度在正常范围
  - \* 红色=温度超出正常范围
  - \* 可接受范围：可选择从 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 到 $\pm 20^{\circ}\text{C}$

- 精确度：测量值的 $\pm 1\%$
- 温度范围： $350^{\circ}\text{C}$  到  $650^{\circ}\text{C}$  /  $662^{\circ}\text{F}$  到  $1202^{\circ}\text{F}$
- 可调节放射率从0.2到 1.0
- 可以存储300个读数
- 可以通过USB将数据传输到电脑中
- 可以供应 $90^{\circ}$  探头或 $45^{\circ}$  探头
- 可以耐受行列机困难的生产环境（高温、烟雾...）



置于墙上的充电座 & 调试座

### 操作简单 - 用途广 - 耐用